

Sträckmetall

Sträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾ MLxMBxSBxGT		Format ²⁾ LDxCD	Vikt
200x76-6	x4	1500x2400	13,8
115x44-3	x3	2400x1500	11,8
115x44-4,5	x3	2000x2400	23,6
115x44-6	x4	1500x2000	26,2
115x44-9	x4	1500x2500	49,1
62x28-2	x2	2000x2000	9,1
62x28-4	x3	1000x2500	17,2
62x28-4	x3	1500x2000	20,6
62x28-6	x3	1200x2250	27,8
62x28-6	x3	1500x2250	34,7
62x28-6	x3	2000x2250	46,3
62x28-6	x4	1500x2300	47,3
42x18-2	x2	1500x1700	9,1
42x18-2	x2	1500x2000	10,7
42x18-4	x3	1000x2000	21,3
42x18-4	x3	1500x1000	16
42x18-4	x3	1500x2000	32
30x9-1	x1	1500x1500	3
28x12-2,5	x1,5	1500x1600	12
28x12-2,5	x1,5	1500x2200	16,5

Sträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾ MLxMBxSBxGT		Format ²⁾ LDxCD	Vikt
62x28-3	x2	1200x2400	9,9

Sträckmetall, aluminium

Maskinstorlek ¹⁾ MLxMBxSBxGT		Format ²⁾ LDxCD	Vikt
42x18-2,0	x1,5	1000x1500	1,4
28x12-1,2	x1	1000x2430	1,4

Ribbsträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾ MLxMBxSBxGT		Format ²⁾ LDxCD	Vikt
Nergalto NG 1 t= 0,30 mm	x4	2500x600	1,95

- 1) ML = Maskl ängd
 1) MB = Maskbredd
 1) SB = Stegbredd
 1) GT = Godstjocklek
 2) LD = Mått i maskornas längdriktning
 2) CD = Mått i maskornas breddriktning

